

**SUCCESS**

**RÉSINE À L'ACÉTAL**

# CROCHET EN RÉSINE ACÉTAL





# CROCHET EN RÉSINE ACÉTAL



# MISE EN MOUFLE





# MISE EN MOUFLE



# MISE EN MOUFLE





# Chauffage des moufles et cartouche

- ❖ Préchauffé le fourneau 15 min à 420 F
- ❖ Chauffer la cartouche 25 min
- ❖ Chauffer le moufle ouvert avec les lumières 25 min
  - ❖ Procédure de finition comme l'acrylique

# Utilisation

- . Pour les crochets visibles
- . Pour la confection de prothèses partielles en acétals pour remplacer les pièces de métal



# PARTIEL ACÉÉTAL



